

事例9：スロープに設置した支保工が崩落し作業員が宙づり

施工

土木・建設工事

墜落・転落

スロープ上部のコンクリートを打設しようとしていた。その際、支保工の接地部分が横滑りしたため、上部の型枠が崩壊し型枠の上で作業員が宙づりとなった。幸い、完全崩落に至らず、作業員にけがはなかった。

