

事例10：スロープに設置した支保工が崩落し作業員が宙づり

スロープ上部のコンクリートを打設中、支保工が横滑りしたため、上部の型枠が崩壊し型枠の上で作業員が宙づりとなった。

