


# メータユニット登録一覧表

## 会社別一覧表

会社名	最終更新日
(株) 日邦バルブ	令和6年7月9日 追加
前澤給装工業 (株)	令和2年1月14日 追加
(株) キッツ	令和4年6月2日 追加
(株) 竹村製作所	令和2年11月12日 新規
(株) タブチ	令和7年5月8日 追加
(株) ダンレイ	令和6年7月9日 追加
(株) 光明製作所	令和3年7月13日 変更
(株) オンダ製作所	令和7年4月21日 新規

令和7年5月  
給水部給水課


メータユニット登録一覧表

会社名		表示用略号														
株式会社 日邦バルブ																
事故・クレーム等連絡先																
㈱日邦バルブ 東京支店 〒168-0063 東京都杉並区和泉 1-22-19 朝日生命代田橋ビル 12階 TEL 03-6379-2260 FAX 03-6379-2261																
登録履歴																
平成15年12月22日：新規登録 平成29年 6月20日：追加登録 平成16年 7月16日：追加登録・変更登録 平成30年 6月28日：一部抹消 平成17年 6月24日：追加登録 令和元年10月21日：追加登録 平成25年 3月26日：追加登録 令和 2年 6月 2日：追加登録 平成27年 9月 1日：追加登録・変更登録 令和 3年 9月 3日：追加登録 平成28年 6月24日：追加登録・変更登録 令和 6年 7月9日：追加登録 平成28年12月21日：追加登録																
登録製品一覧																
口径	型式番号	タイプ				前後接続部の形状				流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン		
		S (ストレート)	L (一次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ	平行めねじ	平行おねじ						その他の形状	
13	RMUP3・EP RcA×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		2	6	2	平 パッキン
	RMUP3・EP RcEA×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		2	6	2	
	SMUP3・EP RcA×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		2	6	2	
	SMUP3・EP RcEA×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		2	6	2	
	RMUP3・EP ERcA×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	RMUP3・EP RcA×ARc				●	●	◎						3	9	3	
	RMUP3・EP RcEA×ARc				●	●	◎						3	9	3	
	RMUP3・EP ERcA×ARc				●	●	◎						3	9	3	
	SMUP3・EP ERcA×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	SMUP3・EP RcA×ARc				●		◎						3	9	3	
	SMUP3・EP RcEA×ARc				●		◎						3	9	3	
	SMUP3・EP ERcA×ARc				●		◎						3	9	3	
	SMUP3・EP RcSV×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
SMUP3・EP RcSV×ARc			●			◎						3	9	3		
20	RMUP3・EP RcA×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		1	10	21	
	RMUP3・EP RcEA×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		1	10	21	
	SMUP3・EP RcA×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		1	10	21	
	SMUP3・EP RcEA×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		1	10	21	
	RMUP3・EP ERcA×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	RMUP3・EP GA×SG	●			●				①	②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	RMUP3・EP RcA×ARc				●	●	◎						3	9	3	
	RMUP3・EP RcEA×ARc				●	●	◎						3	9	3	
	RMUP3・EP ERcA×ARc				●	●	◎						3	9	3	
	RMUP3・EP RcS×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	RMUP3・EP RcES×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	SMUP3・EP ERcA×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	SMUP3・EP GA×SG	●							①	②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	SMUP3・EP RcA×ARc				●		◎						3	9	3	
	SMUP3・EP RcEA×ARc				●		◎						3	9	3	
	SMUP3・EP ERcA×ARc				●		◎						3	9	3	
	SMUP3・EP RcSV×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		3	9	3	
SMUP3・EP RcSV×ARc			●			◎						3	9	3		
RMUP3・EP RcLT×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		6	7	9		
RMUP3・EP RcELT×SG	●			●	①				②	二次側は専用継手が必要		6	7	9		
SMUP3・EP RcLT×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		6	7	9		
SMUP3・EP RcELT×SG	●				①				②	二次側は専用継手が必要		6	7	9		

登録製品一覧

口径	型式番号	タイプ				前後接続部の形状						流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン		
		S (ストレート)	L (一次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧 弁付き	テーパ めねじ	テーパ おねじ	平行 めねじ	平行 おねじ	その 他の 形状						①: 一次側 ②: 二次側 ◎: 両側	
25	RMUP3・EP RcA×SG	●			●	①				②			二次側は専用継手が必要		2	6	2	平 パッキン
	RMUP3・EP RcEA×SG	●			●	①				②			二次側は専用継手が必要		2	6	2	
	SMUP3・EP RcA×SG	●				①				②			二次側は専用継手が必要		2	6	2	
	SMUP3・EP RcEA×SG	●				①				②			二次側は専用継手が必要		2	6	2	
	RMUP3・EP ERcA×SG	●			●	①				②			二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	RMUP3・EP RcA×ARc				●	◎									3	9	3	
	RMUP3・EP RcEA×ARc				●	◎									3	9	3	
	RMUP3・EP ERcA×ARc				●	◎									3	9	3	
	RMUP3・EP RcS×SG	●			●	①				②			二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	RMUP3・EP RcES×SG	●			●	①				②			二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	SMUP3・EP ERcA×SG	●				①				②			二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	SMUP3・EP RcA×ARc				●	◎									3	9	3	
	SMUP3・EP RcEA×ARc				●	◎									3	9	3	
	SMUP3・EP ERcA×ARc				●	◎									3	9	3	
	SMUP3・EP RcSV×SG	●				①				②			二次側は専用継手が必要		3	9	3	
	SMUP3・EP RcSV×ARc			●		◎									3	9	3	
	RMUP3・EP RcLT×SG	●			●	①				②			二次側は専用継手が必要		6	7	9	
	RMUP3・EP RcELT×SG	●			●	①				②			二次側は専用継手が必要		6	7	9	
	SMUP3・EP RcLT×SG	●				①				②			二次側は専用継手が必要		6	7	9	
	SMUP3・EP RcELT×SG	●				①				②			二次側は専用継手が必要		6	7	9	

# メータユニット登録一覧表

会社名		表示用略号																
<h2 style="margin: 0;">前澤給装工業 株式会社</h2>																		
<b>事故・クレーム等連絡先</b> 前澤給装工業(株) 東京営業所 〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-14-16 TEL 03-3711-6331 FAX 03-3711-0077																		
<b>登録履歴</b> 平成15年12月22日：新規登録 平成16年 2月 9日：新規登録 平成17年 6月24日：追加登録 平成17年12月12日：追加登録 平成20年 7月 2日：追加登録 平成20年 9月19日：追加登録 平成21年 8月10日：追加登録 平成22年 5月20日：追加登録 平成23年 2月 6日：追加登録 平成23年 3月29日：追加登録 平成26年 8月28日：変更登録 平成28年 8月 3日：追加登録・変更登録 平成28年12月21日：追加登録 平成29年 7月27日：一部抹消 令和 2年 1月14日：追加登録																		
登録製品一覧																		
口径	型式番号	タイプ				前後接続部の形状					流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン			
		S (ストレート)	L (一次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ						その他の形状		
						①：一次側 ②：二次側 ◎：両側												
13	PS5TK-G15-RcG	●				●	①			②					2	1	14	平パッキン
	PS5TK-G15-RcG	●				●	①			②				2	1	14		
	PS5TK-GL5-RcG		●			●	①			②				2	1	14		
	PS5TK-GL5-RcG		●			●	①			②				2	1	14		
20	PS5TK-G15-RcG	●				●	①			②				2	1	14		
	PS5TK-G15-RcG	●				●	①			②				2	1	14		
	PS5TK-GL5-RcG		●			●	①			②				2	1	14		
	PS5TK-G15-RcG		●			●	①			②				2	1	14		
25	PS3STK-G14-RcG	●				●	①			②				2	1	14		
	PS3STK-GL4-RcG		●			●	①			②				2	1	14		

メータユニット登録一覧表

会社名				表示用略号													
株式会社 キッツ																	
事故・クレーム等連絡先																	
給装営業部 〒261-8577 千葉県千葉市美浜区中瀬1-10-1 TEL 043-299-1760 FAX 043-299-1762 カスタマーサポート部 TEL 043-299-0119 FAX 043-299-1790																	
登録履歴																	
平成15年12月22日：新規登録 平成16年 3月24日：追加登録 平成16年12月 8日：追加登録 平成17年 1月31日：追加登録 平成21年 5月20日：追加登録 平成22年 2月15日：追加登録 平成23年 6月 3日：追加登録 平成26年10月23日：変更登録 平成30年 6月28日：一部抹消 平成30年 9月26日：変更・追加				令和3年2月1日：追加登録 令和4年6月2日：追加登録													
登録製品一覧																	
口径	型式番号	タイプ				前後接続部の形状					流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン		
		S (ストレート)	L (一次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ						その他の形状	
13	WMUT-CLC	●					◎								3	2	1
	WMRT-CLC	●				●	◎								3	2	1
20	WUT-CLG	●					①			②			点検孔有		3	2	1
	WURT-CLG	●				●	①			②			点検孔有		3	2	1
	WURTS-CLG	●				●	①			②			点検孔有、一戸一型		3	2	1
	WURTW-GLG	●				●				◎			点検孔有、二戸一型		3	2	1
	WURTS-GLG	●				●				◎			点検孔有、一戸一型		4	6	2
	(C) WURT-CLG	●				●	①			②			点検孔有、C型開閉防止		4	6	2
25	WMUT-CLC	●					◎								3	2	1
	WMRT-CLC	●				●	◎								3	2	1
	(C) WMRT-CLC	●				●	◎						C型開閉防止		4	6	2

# メータユニット登録一覧表

会社名		表示用略号													
株式会社 竹村製作所		TK													
事故・クレーム等連絡先															
(株)竹村製作所 マーケティング推進部 〒381-0017 長野県長野市小島135番地 TEL 026-251-0222 FAX 026-251-0290															
登録履歴															
平成15年12月22日：新規登録 平成17年 1月31日：追加登録、変更登録、登録抹消 平成18年 3月31日：変更登録、登録抹消 平成19年 5月28日：追加登録 平成29年 8月07日：登録抹消 令和 2年 8月07日：新規登録 令和 2年11月12日：新規登録															
登録製品一覧															
口径	型式番号	タイプ				前後接続部の形状				流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン	
		S (ストレート)	L (一次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ	平行めねじ	平行おねじ						その他の形状
20	CMF II 20-F2	●				◎							2   11   12	0リング	

# メータユニット登録一覧表

会社名 <b>株式会社 タブチ</b> 事故・クレーム等連絡先 横タブチ 東京支店 / 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36三田日東ダイビル8階 TEL 03-6899-2620 / FAX 03-6899-2623	表示用略号 <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">TBC</div>
登録履歴 平成15年12月22日：新規登録    令和4年8月10日：一部変更 平成16年 7月16日：追加登録    令和7年5月8日：追加登録 平成17年10月 3日：追加登録 平成19年 5月28日：追加登録 平成20年 3月25日：追加登録 平成25年 1月 9日：追加登録 平成26年 6月20日：追加登録 平成27年10月13日：変更登録 平成28年12月21日：追加登録 平成30年 6月28日：一部抹消 令和2年 1月 9日：追加登録	

		登録製品一覧													
口径	型式番号	タイプ					前後接続部の形状					その他補足	備考	登録年月日	パッキン
		S (一次側 ストレート)	L (一次側 エルボ)	逆L (二次側 エルボ)	U (両側 エルボ)	減 圧 弁 付 き	テ ー パ お ね じ	テ ー パ お ね じ	平 行 め ね じ	平 行 お ね じ	そ の 他 の 形 状				
	MUK5 L-UVP	●					②			①			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-UP	●								◎			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVUP	●					①			②			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVP	●					◎						R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-UVP	●				●	②			①			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-UP	●				●				◎			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVUP	●				●	①			②			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVP	●				●	◎						R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-UVP	●					②			①			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-UP	●								◎			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVUP	●					①			②			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVP	●					◎						R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-UVP	●				●	②			①			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-UP	●				●				◎			R4/8/10 一部変更	2 1 9	
13	MUK5 SP-GVUP	●				●	①			②			R4/8/10 一部変更	2 1 9	平パッキン
	MUK5 SP-GVP	●				●	◎						R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-UVP-C		●				②			①		管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVUP-C		●				①			②		管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVP-C		●				◎					管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-UVP-C		●			●	②			①		管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVUP-C		●			●	①			②		管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVP-C		●			●	◎					管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-UVP-C		●				②			①		管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVUP-C		●				①			②		管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVP-C		●				◎					管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-UVP-C		●			●	②			①		管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-GVUP-C		●			●	①			②		管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-GVP-C		●			●	◎					管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	

登録製品一覧

口径	型式番号	タイプ					前後接続部の形状					流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン	
		S (一次側エルボ)	L (二次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ	平行めねじ	平行おねじ	その他の形状	①:一次側 ②:二次側 ◎:両側						
20	MUK5 L-UVP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	平パッキン
	MUK5 L-UP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVUP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-UVP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-UP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVUP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-UVP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-UP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVUP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-UVP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-UP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-GVUP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-GVP	●													R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-UVP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVUP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-UVP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVUP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-UVP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVUP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-UVP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-GVUP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-GVP-C	●												管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 EL-UVP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 EL-UP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 EL-GVUP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 EL-GVP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 ELP-UVP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 ELP-UP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 ELP-GVUP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 ELP-GVP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 ES-UVP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 ES-UP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 ES-GVUP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 ES-GVP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9	
MUK5 ESP-UVP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ESP-UP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ESP-GVUP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ESP-GVP	●												止水栓伸縮タイプ	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 EL-UVP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 EL-GVUP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 EL-GVP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ELP-UVP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ELP-GVUP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ELP-GVP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ES-UVP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ES-GVUP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ES-GVP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ESP-UVP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ESP-GVUP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 ESP-GVP-C	●												止水栓伸縮タイプ管端コア無し	R4/8/10 一部変更	2 1 9		



登録製品一覧

口径	型式番号	タイプ					前後接続部の形状					流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン	
		S (ストレート)	L (一次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ	その他の形状						
		①:一次側 ②:二次側 ◎:両側															
20	MUK5 L-UPDH	●								◎						7 5 8	平パッキン
	MUK5 L-GVUPDH	●					①			②						7 5 8	
	MUK5 LP-UPDH	●				●				◎						7 5 8	
	MUK5 LP-GVUPDH	●				●	①			②						7 5 8	
	MUK5 S-UPDH	●								◎						7 5 8	
	MUK5 S-GVUPDH	●					①			②						7 5 8	
	MUK5 SP-UPDH	●				●				◎						7 5 8	
	MUK5 SP-GVUPDH	●				●	①			②						7 5 8	
	MUK5 L-GVUPDH-C	●					①			②			管端コア無し			7 5 8	
	MUK5 LP-GVUPDH-C	●				●	①			②			管端コア無し			7 5 8	
	MUK5 S-GVUPDH-C	●					①			②			管端コア無し			7 5 8	
	MUK5 SP-GVUPDH-C	●				●	①			②			管端コア無し			7 5 8	
	MUK5 EL-UPDH	●								◎			止水栓伸縮タイプ			7 5 8	
	MUK5 EL-GVUPDH	●					①			②			止水栓伸縮タイプ			7 5 8	
	MUK5 ELP-UPDH	●				●				◎			止水栓伸縮タイプ			7 5 8	
	MUK5 ELP-GVUPDH	●				●	①			②			止水栓伸縮タイプ			7 5 8	
	MUK5 ES-UPDH	●								◎			止水栓伸縮タイプ			7 5 8	
	MUK5 ES-GVUPDH	●					①			②			止水栓伸縮タイプ			7 5 8	
	MUK5 ESP-UPDH	●				●				◎			止水栓伸縮タイプ			7 5 8	
	MUK5 ESP-GVUPDH	●				●	①			②			止水栓伸縮タイプ			7 5 8	
MUK5 EL-GVUPDH-C	●					①			②			止水栓伸縮タイプ管端コア無し			7 5 8		
MUK5 ELP-GVUPDH-C	●				●	①			②			止水栓伸縮タイプ管端コア無し			7 5 8		
MUK5 ES-GVUPDH-C	●					①			②			止水栓伸縮タイプ管端コア無し			7 5 8		
MUK5 ESP-GVUPDH-C	●				●	①			②			止水栓伸縮タイプ管端コア無し			7 5 8		


登録製品一覧

口径	型式番号	タイプ				前後接続部の形状					流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン	
		S (一次側エルボ)	L (二次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ						その他の形状
		①:一次側 ②:二次側 ◎:両側														
25	MUK5 L-UVP	●					②			①				R4/8/10 一部変更	2 1 9	平パッキン
	MUK5 L-UP	●								◎				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVUP	●					①			②				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVP	●					◎							R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-UVP	●				●	②			①				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-UP	●				●				◎				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVUP	●				●	①			②				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVP	●				●	◎							R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-UVP	●					②			①				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-UP	●								◎				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVUP	●					①			②				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVP	●					◎							R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-UVP	●				●	②			①				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-UP	●				●				◎				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-GVUP	●				●	①			②				R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 SP-GVP	●				●	◎							R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-UVP-C	●					②			①		管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVUP-C	●					①			②		管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 L-GVP-C	●					◎					管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-UVP-C	●				●	②			①		管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVUP-C	●				●	①			②		管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 LP-GVP-C	●				●	◎					管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-UVP-C	●					②			①		管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVUP-C	●					①			②		管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9	
	MUK5 S-GVP-C	●					◎					管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9	
MUK5 SP-UVP-C	●				●	②			①		管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 SP-GVUP-C	●				●	①			②		管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9		
MUK5 SP-GVP-C	●				●	◎					管端コア無し		R4/8/10 一部変更	2 1 9		


メータユニット登録一覧表

会社名										表示用略号									
株式会社 ダンレイ																			
事故・クレーム等連絡先																			
(株)ダンレイ 東日本営業所 〒253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-10-26 TEL 0467-66-1310 FAX 0467-66-1312																			
登録履歴																			
平成16年 6月30日：新規登録 平成24年10月26日：追加登録 平成17年12月12日：追加登録・抹消 平成25年 1月 9日：追加登録 平成19年 2月28日：追加登録・抹消 平成25年 2月 1日：追加登録 平成20年 6月 5日：追加登録 平成25年 6月 5日：追加登録 平成21年 4月23日：追加登録 平成28年 5月 6日：一部抹消 平成21年11月13日：追加登録 平成29年 7月20日：一部抹消 平成22年 1月26日：追加登録 令和3年 3月19日：追加登録 平成22年11月19日：追加登録 令和4年 3月2日：追加登録 平成23年 2月 7日：追加登録 令和4年 6月7日：追加登録 平成23年 6月 3日：追加登録 令和6年2月22日：追加登録 平成24年 2月22日：追加登録 令和 6年 7月9日：追加登録 平成24年 6月 4日：追加登録																			
登録製品一覧																			
口径	型式番号	タイプ					前後接続部の形状					流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン			
		S (ストレート)	L (一次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ	その他の形状								
20	UV2087PA	●			●	◎										3	3	19	平パッキン
	UV2087PZ	●			●	①			②							3	3	19	
	UV2087ZA	●			●	②			①							3	3	19	
	UV2087ZZ	●			●					◎						3	3	19	
	UY2087PA	●				◎										3	3	19	
	UY2087PZ	●				①			②							3	3	19	
	UY2087ZA	●				②			①							3	3	19	
	UY2087ZZ	●								◎						3	3	19	
	UX2087PA	●			●	◎										3	3	19	
	UX2087PZ	●			●	①			②							3	3	19	
	UX2087ZA	●			●	②			①							3	3	19	
	UX2087ZZ	●			●					◎						3	3	19	
	UV2512HA	●			●	◎										3	3	19	
	UV2512HZ	●			●	①			②							3	3	19	
	UV2088PA	●			●	◎										4	6	7	
	UV2088PZ	●			●	①			②							4	6	7	
	UY2088PA	●				◎										6	7	9	
	UY2088PZ	●				①			②							6	7	9	
	UX2088PA	●			●	◎										4	6	7	
	UX2088PZ	●			●	①			②							4	6	7	
UV2086CA	●			●	◎										6	2	22		
UV2086CZ	●			●	①			②							6	2	22		
UY2086CA	●				◎										6	2	22		
UY2086CZ	●				①			②							6	2	22		
UX2086CA	●			●	◎										6	2	22		
UX2086CZ	●			●	①			②							6	2	22		
25	UV2513ZZ	●			●	◎										4	3	2	平パッキン
	UV2513ZA				●	◎										4	3	2	
	UY2513ZZ	●				◎										4	3	2	
	UY2513ZA				●	◎										4	3	2	

メータユニット登録一覧表

会社名				表示用略号												
<b>株式会社 光明製作所</b>																
事故・クレーム等連絡先																
(株)光明製作所 関東営業所 〒278-0013 千葉県野田市上三ヶ尾平井253-1 TEL 04-7120-3431 FAX 04-7120-3401																
登録履歴																
平成17年 6月24日：新規登録		平成30年 6月28日：一部抹消		平成24年 9月25日：抹消登録		令和元年10月23日：追加登録		平成24年10月26日：追加登録		令和3年7月13日：一部変更						
平成25年 2月28日：追加登録				平成25年 7月18日：追加登録				平成26年 3月 6日：追加登録				平成29年12月 7日：追加登録				
登録製品一覧																
口径	型式番号	タイプ				前後接続部の形状					流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン	
		S (ストレート)	L (一次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ						その他の形状
13	MB18-CAA-190	●					①			②				R3/7/13 一部変更	1 10 23	平パッキン
	MB18-CAA-360	●					①			②			伸縮タイプ	R3/7/13 一部変更	1 10 23	
	MB22-CAA-190	●				●	①			②			減圧弁付	R3/7/13 一部変更	1 10 23	
	MB22-CAA-360	●				●	①			②			伸縮タイプ、減圧弁付	R3/7/13 一部変更	1 10 23	
20	MB18-CBB-190	●					①			②				R3/7/13 一部変更	1 10 23	平パッキン
	MB18-CBB-360	●					①			②			伸縮タイプ	R3/7/13 一部変更	1 10 23	
	MB22-CBB-190	●				●	①			②			減圧弁付	R3/7/13 一部変更	1 10 23	
	MB22-CBB-360	●				●	①			②			伸縮タイプ、減圧弁付	R3/7/13 一部変更	1 10 23	
25	MB18-CCC-710	●					①			②				R3/7/13 一部変更	1 10 23	平パッキン
	MB18-CCC-720	●					①			②			伸縮タイプ	R3/7/13 一部変更	1 10 23	
	MB22-CCC-710	●				●	①			②			減圧弁付	R3/7/13 一部変更	1 10 23	
	MB22-CCC-720	●				●	①			②			伸縮タイプ、減圧弁付	R3/7/13 一部変更	1 10 23	

# メータユニット登録一覧表

会社名		表示用略号											
株式会社 オンダ製作所													
事故・クレーム等連絡先													
(株)オンダ製作所 東京営業所 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-2-1 住友不動産人形町ビル3F TEL 03-5822-2061 TEL 0120-12-8585 (お客様ご相談窓口)													
登録履歴													
令和7年4月21日：新規登録													
登録製品一覧													
口径	型式番号	タイプ		前後接続部の形状				流れ方向	その他補足	備考	登録年月日	パッキン	
		S (ストレート)	L (一次側エルボ)	逆L (二次側エルボ)	U (両側エルボ)	減圧弁付き	テーパめねじ						テーパおねじ
20	MU20LQS1-2020-EP	●			●	①			②	2次側は専用継手が必要	品番末尾に減圧弁設定を示す2桁の数字を付与する	7   4   21	平パッキン