

浄水場発生土の放射能検査結果について

【最新の浄水場発生土の検査結果】

- 試料採取日 令和8年5月7、14、21日、28日（金町、小作、東村山、三郷、三園）
- 試料採取日 令和8年5月7、14、21日、27日（朝霞）
- 試料採取日 令和8年5月28日（境）

（機械脱水）

単位：Bq/kg

浄水場名	ヨウ素-131	放射性セシウム
金町浄水場	不検出	32
朝霞浄水場	不検出	10
小作浄水場	不検出	不検出
東村山浄水場	不検出	17
三郷浄水場	不検出	27
三園浄水場	不検出	15
境浄水場	不検出	7

- ※ 放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値
- ※ 定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。
- ※ 下記②に基づき、平成24年1月からは、試料採取日に1試料ずつ、計4試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。
- ※ 検査は、外部の専門機関で行っています。
- ※ 月1回検査し、当局ホームページで公表します。

【参考】

- 浄水場浄水（水道水）の放射能検査結果
- ※ 現在、浄水（水道水）及び原水中から、放射性物質（*）は検出されていません。
（*）放射性ヨウ素及び放射性セシウム
<https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/suigen/shinsai/sokutei.html>
- 機械脱水
浄水処理過程から発生する濁質等をろ布を用い機械的に加圧し、圧搾・脱水するものです。
- 天日乾燥床
浄水処理過程から発生する濁質等を露天の乾燥床に入れ、天日による蒸発脱水及び底部からのろ過脱水を組み合わせで行うものです。