

事例11：無理な体勢で車に道具を積み込もうとしたところ、作業員が覆工板開口部へ転落

無理な体勢で手を伸ばしてユニック車の座席に道具を積み込もうとしたところ、バランスを崩し覆工板開口部から転落、水道管に足をぶつけ負傷した。

原因

- 作業を早く進めようと、開口部付近に近づき、無理な体勢で車のドアを開けようとした。

行動

- 覆工板を開けた状態で後片付け作業を行った。


結果

- 両下腿骨骨折

教訓

- ① 不必要な開口部は必ず閉じる。
- ② 後片付け作業は開口部を閉じた後に行う。
- ③ 無理な体勢での作業を行わない。

平面図



断面図

