

# 事例8：歩み板がずれてバックホウが転倒しオペレーターが挟まれて負傷

バックホウを歩み板を使ってトラックに積み込む際、歩み板がずれてバックホウが転倒し、オペレーターの足が下敷きになり負傷した。

## 原因

- 歩み板を運搬用トラックと固定せず使用した。
- 歩み板がずれているのにバックホウの積み込みを続けた。
- 誘導者は、運搬用トラックへの積み込み・積下ろしに対して注意や確認が十分でなかった。

## 結果

- 膝下切断


## 行動

- バックホウを運搬用トラックに載せる際に歩み板が外れ、バックホウが転倒し、足を挟まれた。

## 教訓

- ① 歩み板は、十分な長さ、幅及び強度を有するものを使用し、適当な勾配で固定する。
- ② スライド式のトラックを使用する。
- ③ オペレーターは、誘導者の指示に従い作業を行うようにする。

## 対策前



## 対策後

