

6 水道緊急隊の活動状況

(1) 首都中枢等巡回調査

(単位 箇所)

巡回調査数	
巡回施設数	989

(2) 突発事故発生時の応急給水、保安措置等の実施

種 別	出 動 件 数	給 水 量
応 急 給 水	44 件	156.0 m ³
保 安 措 置 等	0 件	—
計	44 件	156.0 m ³

(3) 技術支援

(単位 件)

作業・調査件数	
本管切断作業	1
空洞調査	6
漏水調査等	0

(4) 給水装置検査

(単位 件)

調査件数	
実施件数	62
注意指導件数	0
緊急措置件数	0