

## 事例一覧

No.	業務分類	業種分類	事例区分	内容	水道工事事務事故防止 アクションプラン 頻発事故No.
1	施工	浄水場関連	墜落・転落	高速凝集沈澱池の足場板の撤去作業中にバランスを崩し墜落	No. 6
2	施工	浄水場関連	墜落・転落	高所で壁繋ぎ金物を無理な姿勢で取り付けようとして、作業員が墜落	No. 11-1
3	施工	土木・建築工事	挟まれ・巻込まれ	交通誘導員がタイヤローラー(10トン)と電柱の間に挟まれた事故	No. 5
4	施工	土木・建築工事	挟まれ・巻込まれ	バックホウを旋回させたところ、バケットが作業員にあたり負傷	No. 4-その1-1
5	施工	土木・建築工事	挟まれ・巻込まれ	水道管布設の際、管口に手をかけ管とバックホウのバケットとの間に手を挟まれた	No. 4-その1-1
6	施工	土木・建築工事	挟まれ・巻込まれ	後退したバックホウに作業員や交通誘導員が挟まれ負傷	No. 4-その1-1
7	施工	土木・建築工事	挟まれ・巻込まれ	道板がずれてバックホウが転倒しオペレーターが挟まれて負傷	No. 3
8	施工	土木・建築工事	挟まれ・巻込まれ	バックホウに挟まれ作業員が死亡	No. 4-その1-1
9	施工	土木・建築工事	墜落・転落	スロープに設置した支保工が崩落し作業員が宙吊り	
10	施工	土木・建築工事	墜落・転落	無理な体勢で車に道具を積み込もうとしたところ、作業員が路面覆工開口部へ転落	No. 11-1
11	施工	土木・建築工事	墜落・転落	既設鉄筋コンクリート柱を撤去中、コンクリート片が作業員に落下、その衝撃で転落	
12	施工	土木・建築工事	墜落・転落	可搬式作業台から作業員が転落、右手と右大腿部を負傷	No. 11-1
13	施工	土木・建築工事	墜落・転落	立坑底部に設置した昇降梯子から滑り落ち、かかとを骨折	No. 9
14	施工	土木・建築工事	墜落・転落	ダンプ荷台から転落し作業員が負傷	No. 10-1
15	維持管理	浄水場関連	墜落・転落	枠組足場から転落しプレスに衝突しながら地面に落下	No. 11-1

※1 各事例は、事故当時の分析結果に基づいて構成されている。

※2 「原因」及び「教訓」は、特に注意すべき事項を抜粋して記載したものである。

※3 「教訓」は、失敗の経験から得た教訓を記載したものであり、必ずしも法令等により定められている取組ではない。