

# 事例 1 : バックホウを旋回させたところ、バケットが作業員にあたり負傷

バックホウのオペレーターが作業員に気付かずバックホウを右旋回させところ、作業員にバケットが当たり、作業員は跳ね飛ばされ壁面に激突した。

## 原因

- 作業員がバックホウの作業半径内に立ち入ってしまった。

## 結果


- 後頭部打撲、頭蓋内出血

## 教訓


バックホウの作業半径内立入禁止措置を講ずる。  
止むを得ず立ち入る際は、誘導員を配置し、事前に了解を得る。

## 行動

- オペレーターはバックホウの死角に入った作業員に気付かず、バックホウを右旋回した。



事故前



事故後